



MAZDA CX-5 2,5AT

(з 2026 року)

Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторн. мастила (4.5л для 2.5AT)	●	●	●	●	●	●
	Ultra 5w30** або Supra-X 0w20						
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу та теплозахистні екрани	Перевіряти через 100 000 км (8 років)					
	знос та тиску в шинах (та запасн. колеса)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	●	●	●	●	●
	Затяжка	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ		1 314	1 971	3 285	2 190	3 285	1 971

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру ***

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	6 297	7 830	12 951	10 049	12 951	7 830
	Supra-X 0w20***	8 062	9 595	14 716	11 814	14 716	9 595

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ – рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	438	438	-	438	438
	фільтра салону	-	657	-	657	-	657
	свічок запалювання	-	876	876	876	876	876
Регулювання	світла фар	-	-	-	876	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ– по необхідності

Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л)	-	-	3 411	-	3 411	-
	гальмівних колодок передніх	10 847					
	гальмівних колодок задніх	11 130					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 932					
	щітки склоочисника переднього правого	1 567					
	щітки склоочисника заднього	1 238					

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2,55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

*** Проведіть самодіагностику за допомогою модульної діагностичної системи Mazda (M-MDS) і якщо збережено код DTC P1200, очистьте паливну систему за допомогою оригінального засобу для видалення відкладень Mazda. Якщо потрібний інструмент (M-MDS) недоступний, очистьте паливну систему за допомогою оригінального засобу для видалення відкладень Mazda без виконання самодіагностики

Ціни дійсні станом на 05.10.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ДП "АВТО Інтернешнл"
Україна, 04655
Київ, пр-кт С. Бандери 22А
Тел.: 044 334 39 42,
(095) 700-90-98 Vodafone,
(067) 700-90-98 Київстар,
(093) 700-90-98 Lifecell
www.mazda.com.ua