



# MAZDA CX-5 2.5 AT (з 2011 року)



## Карта технічного обслуговування

| Перелік регламентних робіт  |   | -   | 1 рік        | 2 рік        | 3 рік        | 4 рік        | 5 рік        |              |
|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |   | 5 000 км*   | 20 000 км    | 40 000 км    | 60 000 км    | 80 000 км    | 100 000 км   |              |
| Заміна  | моторного мастила (4.6 л)<br><b>Ultra 5w30**</b> або <b>Supra 0w20***</b> | ●   | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |              |
|   | масляного фільтра   | ●   | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |              |
|   | повітряного фільтра   | -   | -            | -            | ●            | -            | -            |              |
|   | фільтра салону  | -   | -            | ●            | -            | ●            | -            |              |
|   | мастило редуктора (1 л) 80w-90  | У разі занурення редуктора у воду                               |              |              |              |              |              |              |
|   | мастило МКПП  | кожні 180 000 км  |              |              |              |              |              |              |
|   | гальмівної рідини   | -   | -            | ●            | -            | ●            | -            |              |
|   | свічок запалювання (4 шт)   | кожні 120 000 км  |              |              |              |              |              |              |
|   | охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22                                   | через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років) |              |              |              |              |              |              |
| Перевірка   | приводних ременів   | -   | -            | -            | ●            | -            | -            |              |
|   | системи охолодження   | -   | -            | ●            | -            | ●            | -            |              |
|   | паливопроводів та шлангів   | -   | -            | ●            | -            | ●            | -            |              |
|   | рівня та щільності електроліту АКБ  | -   | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |              |
|   | гальмівного контуру, патрубків та з'єднань                                | -   | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |              |
|   | стоянкового гальма  | -   | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |              |
|   | гальмівних дисків та колодок  | -   | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |              |
|   | рульового керування, з'єднань   | -   | -            | ●            | -            | ●            | -            |              |
|   | підвіски та шарнірних з'єднань  | -   | -            | ●            | -            | ●            | -            |              |
|   | привідних валів   | -   | -            | ●            | -            | ●            | -            |              |
|   | системи вихлопу   | -   | -            | -            | -            | ●            | -            |              |
|   | зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)                                | ●   | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |              |
|   | стану кузова  | грн з ПДВ   | -            | 348          | 348          | 348          | 348          | 348          |
| Затяжка   | болтів та гайок шасі і кузова   | ●   | -            | ●            | -            | ●            | -            |              |
| Норматив часу виконання   | годин   | 0,6   | 0,8          | 1,4          | 1,0          | 1,4          | 0,8          |              |
| Вартість робіт  | грн з ПДВ   | 522   | 696          | 1 218        | 870          | 1 218        | 696          |              |
| <b>Загальна вартість ТО</b>   |   | <b>Ultra 5w30**</b>   | <b>2 275</b> | <b>2 797</b> | <b>4 739</b> | <b>3 774</b> | <b>4 739</b> | <b>2 797</b> |
| <b>(роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>                            |   | <b>Supra 0w20***</b>  | <b>3 020</b> | <b>3 542</b> | <b>5 485</b> | <b>4 520</b> | <b>5 485</b> | <b>3 542</b> |
| <b>Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ</b>                 |   |   |              |              |              |              |              |              |
| Перевірка   | повітряного фільтра   | -   | 174          | 174          | -            | 174          | 174          |              |
|   | фільтра салону  | -   | 261          | -            | 261          | -            | 261          |              |
|   | свічок запалювання  | -   | 348          | 348          | 348          | 348          | 348          |              |
| Регулювання світла фар  |   | -   | -            | -            | 348          | -            | -            |              |
| <b>Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ</b> |   |   |              |              |              |              |              |              |
| Заміна  | мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90                                | -   | -            | 1 413        | -            | 1 413        | -            |              |
|   | гальмівних колодок передніх   |   |              | 4 330        |              |              |              |              |
|   | гальмівних колодок задніх   |   |              | 3 443        |              |              |              |              |
|   | щітки склоочисника переднього лівого                                      |   |              | 787          |              |              |              |              |
|   | щітки склоочисника переднього правого                                     |   |              | 717          |              |              |              |              |
|   | щітки склоочисника заднього   |   |              | 558          |              |              |              |              |

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 28.07.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**