



MAZDA CX-5 2.0/2.5AT EURO5 (2021-2024)



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		1 рік		2 рік		3 рік		4 рік		5 рік		
		5 000 км*	15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км					
Діагностика	Діагностика M-MDS тестером	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Заміна	моторн. мастила (4.6л для 2.5AT/4.3л для 2.0AT)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Ultra 5w30** або Supra-X 0w20 (розрахунок на 4.5л)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	малярного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду										
	свічок запалювання (4 шт)	Замінювати кожні 120 000 км										
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)											
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електrolіту АКБ	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
	знос та тиску в шинах (та запасн. колеса)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,4	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	0,9		
Вартість робіт, грн з ПДВ		1 314	1 971	3 066	2 409	3 066	2 409	3 066	2 409	1 971		
Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру												
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	5 252	6 785	10 983	9 170	10 983	10 983	10 983	6 785		
		Supra-X 0w20***	6 936	8 469	12 666	10 854	12 666	12 666	12 666	8 469		

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	438	438	-	438	438
	фільтра салону	-	657	-	657	-	657
	свічок запалювання	-	876	876	876	876	876
Регулювання	світла фар	-	-	-	876	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	12 280
	гальмівних колодок задніх	9 886
	щітки склоочисника переднього лівого	1 533
	щітки склоочисника переднього правого	1 252
	щітки склоочисника заднього	1 241

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2,55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 04.05.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ДП "АВТО Інтернешнл"
Україна, 04655
Київ, пр-кт С. Бандери 22А
Тел.: 044 334 39 42,
(095) 700-90-98 Vodafone,
(067) 700-90-98 Київстар,
(093) 700-90-98 Lifecell
www.mazda.com.ua