



MAZDA CX-60 3.3 AT



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт			5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
			TO1	TO2	TO3	TO4	TO5		
Заміна	моторного мастила (6.0 л)	Ultra 5w30	●	●	●	●	●	●	
		Supra-X 0w20	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	-	
	мастила редуктора (1,1 л)	У разі занурення редуктора у воду							
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)								
свічок запалювання*	-	-	-	●	-	-	-		
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-		
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-		
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●		
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●		
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●		
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●		
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-		
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-		
	привідних валів	-	-	●	-	●	-		
	системи вихлопу	кожні 100 000 км (8 років)							
	знос та тиску в шинах (та запасн. колеса)	●	●	●	●	●	●		
	стану кузова	-	●	●	●	●	●		
зчитування кодів** несправностей M-MDS тестером	●	●	●	●	●	●			
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-		
Норматив часу виконання, годин			0,6	0,9	1,5	2,0	1,5	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ			1 314	1 971	3 285	4 380	3 285	1 971	
* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км (не вкл. у вартість ТО, окрім ТО3)									
** якщо помилка P1200, очистіть паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.									
Загальна вартість ТО			Ultra 5w30**	6 224	7 757	12 200	28 558	12 200	7 757
(роботи та запчастини), грн з ПДВ			Supra-X 0w20***	8 470	10 003	14 445	30 803	14 445	10 003

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	438	438	-	438	438
	фільтра салону	-	657	-	657	-	657
	свічок запалювання	-	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190
Регулювання	світла фар	-	-	-	876	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 470
	гальмівних колодок задніх	8 701
	щітки склоочисника переднього лівого	1 849
	щітки склоочисника переднього правого	1 676
	щітки склоочисника заднього	1 395

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2,55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 04.05.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ДП "АВТО Інтернешнл"
Україна, 04655
Київ, пр-кт С. Бандери 22А
Тел.: 044 334 39 42,
(095) 700-90-98 Vodafone,
(067) 700-90-98 Київстар,
(093) 700-90-98 Lifecell
www.mazda.com.ua