



# MAZDA 3 2.0 AT (2013-2018)



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км		
Заміна	моторного мастила (4.2 л)	●	●	●	●	●	●	
	Ultra 5w30* або Supra-X 0w20**							
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	-	●	-	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	-	●	-	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	●	-	●	-	
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	-	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ		1314	1971	3285	2190	3285	1971	
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	5 055	6 588	11 004	8 754	11 004	6 588
		Supra-X 0w20***	6 627	8 160	12 576	10 326	12 576	8 160

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ – рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	438	438	-	438	438
	фільтра салону	-	657	-	657	-	657
	свічок запалювання	-	876	876	876	876	876
Регулювання	світла фар	-	-	-	876	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ – по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 664					
	гальмівних колодок задніх	10 163					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 942					
	щітки склоочисника переднього правого	1 638					
	щітки склоочисника заднього	1 478					

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 04.05.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ДП "АВТО Інтернешл"

Україна, 04655

Київ, пр-кт С. Бандери 22А

Тел.: 044 334 39 42,

(095) 700-90-98 Vodafone,

(067) 700-90-98 Київстар,

(093) 700-90-98 Lifecell

www.mazda.com.ua