



# MAZDA 6 2.5AT Turbo (2021) EURO6



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.8 л)	Ultra 5w30** Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●
	масляного фільтра		●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	●	-	-
	фільтра салону		-	●	-	●	-
	гальмівної рідини		-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)		-	-	●	-	-
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів		-	-	●	-	-
	системи охолодження		-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	●
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●
	стоянкового гальма		-	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●
	привідних валів		-	-	●	-	●
	системи вихлопу		-	-	-	●	-
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●
	стану кузова		-	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	1,4	1,7	2,3	1,7	1,6
Вартість робіт, грн з ПДВ		1 314	3 066	3 723	5 037	3 723	3 504

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	5 477	8 105	12 337	21 640	12 337	8 543
		Supra-X 0w20***	7 273	9 901	14 133	23 437	14 133

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	438	438	-	438	438
	фільтра салону	-	657	-	657	-	657
	свічок запалювання	-	876	876	876	876	876
Регулювання	світла фар	-	-	-	876	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	10 634
	гальмівних колодок задніх	14 919
	щітки склоочисника переднього лівого	1 912
	щітки склоочисника переднього правого	2 409

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 04.05.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ДП "АВТО Інтернешл"  
Україна, 04655  
Київ, пр-кт С. Бандери 22А  
Тел.: 044 334 39 42,  
(095) 700-90-98 Vodafone,  
(067) 700-90-98 Київстар,  
(093) 700-90-98 Lifecell  
www.mazda.com.ua