



MAZDA 6 2.0 MT

(з 2018 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.3 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колеса)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	828	828	828	828	828
	грн з ПДВ	-	828	828	828	828	828
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,9	1,5	1,1	1,5	0,9
Вартість робіт	грн з ПДВ	1 242	1 863	3 105	2 277	3 105	1 863

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО		Ultra 5w30**	4 729	6 178	10 159	8 345	10 159	6 178
(роботи та запчастини), грн з ПДВ		Supra 0w20***	6 214	7 663	11 643	9 829	11 643	7 663

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	414	414	-	414	414
	фільтра салону	-	621	-	621	-	621
	свічок запалювання	-	828	828	828	828	828
Регулювання світла фар		-	-	-	828	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	10 927
	гальмівних колодок задніх	9 176
	щітки склоочисника переднього лівого	1 808
	щітки склоочисника переднього правого	1 522
	щітки склоочисника заднього	1 368

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 13.10.2025. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

ДП "АВТО Інтернешнл"
Україна, 04073
Київ, пр-кт С. Бандери 22А
Тел.: 044 334 39 42
www.mazda.com.ua

zoom-zoom