



# MAZDA CX-5 2.5 AT (з 2017 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.6 л) <i>Ultra 5w30**</i> або <i>Supra 0w20***</i>	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	мастило МКПП	кожні 180 000 км						
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних колодок та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	792	792	792	792	792
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8	
Вартість робіт	грн з ПДВ	1 188	1 584	2 772	1 980	2 772	1 584	

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30** Supra 0w20***	4 526	5 714	9 524	7 781	9 524	5 714
		5 947	7 135	10 945	9 202	10 945	7 135

### Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	396	396	-	396	396
	фільтра салону	-	594	-	594	-	594
	свічок запалювання	-	792	792	792	792	792
Регулювання світла фар		-	-	-	792	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	3 480	-	3 480	-
	гальмівних колодок передніх	11 009					
	гальмівних колодок задніх	8 892					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 354					
	щітки склоочисника переднього правого	1 108					
	щітки склоочисника заднього	1 097					

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 18.03.2025. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**