



MAZDA 3 1.6 MT (з 2014 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.3 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)					
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	●	-	●	-
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колеса)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	828	828	828	828	828
	грн з ПДВ	-	828	828	828	828	828
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Час виконання	годин	0,6	0,8	1,7	1,0	1,7	0,8
Вартість робіт	грн з ПДВ	1 242	1 656	3 519	2 070	3 519	1 656
Загальна вартість ТО							
		Ultra 5w30**	4 729	5 971	10 867	7 965	10 867
		Supra 0w20***	6 214	7 456	12 352	9 449	12 352
(роботи та запчастини), грн з ПДВ							
Вартість окремих додаткових робіт, грн з пдв							
Перевірка	повітряного фільтра	-	414	414	-	414	414
	фільтра салону	-	621	-	621	-	621
	свічок запалювання	-	828	-	828	-	828
Регулювання світла фар		-	-	-	828	-	-
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з пдв							
Заміна	гальмівних колодок передніх	8 944					
	гальмівних колодок задніх	9 404					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 797					
	щітки склоочисника переднього правого	1 516					
	щітки склоочисника заднього	1 368					

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 13.10.2025. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

ДП "АВТО Інтернешнл"
Україна, 04073
Київ, пр-кт С. Бандери 22А
Тел.: 044 334 39 42
www.mazda.com.ua

zoom-zoom